



## 职安警示

### 工人在地底污水渠晕倒

1. 意外日期：2013 年 6 月

2. 意外地点：中环一条地底污水渠

3. 意外摘要：

一名渠务工人在一条直径约 900 毫米的地底污水渠内进行喉管内层复修工程时被发现晕倒，并于当日证实死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

从事地底渠务工程的承建商/雇主应：

- 委任合格人士进行包括考虑有关渠管直径大小的风险评估；
- 若该评估认定严重损伤的风险，避免工人进入渠管；
- 若不能避免工人进入渠管，为渠管内工作实施一套包括以下安全措施的安全工作系统：
  - 确保只有核准工人方可进入渠管工作，并给予工人足够资料、指导及训练；
  - 确保进入渠管的工人使用适当个人防护装备，包括认可呼吸器具和安全吊带，并与一条坚固程度足以让该工人被拉出的救生绳连接；



- 确保与渠管内的工人保持有效沟通；
- 制订和实施适当的紧急程序，包括提供足够及合适的救援装备和因应工作规模而设立相应的救援队伍；
- 实施有效的监察和监管，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

## 5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《安全工作系统》](#)<sup>1</sup>
- [《工厂及工业经营\(密闭空间\)规例简介》](#)<sup>1</sup>
- [《工作守则：密闭空间工作的安全与健康》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

<sup>1</sup>按此检视文件