



职安警示

被墮下的排水管击毙

1. 意外日期：2013 年 11 月

2. 意外地点：大埔一幢正在翻新的工厂大厦

3. 意外摘要：

一名从事搭建模板的工人怀疑被一节从高层穿越楼面孔洞墮下的弃置排水管撞击，于两日后死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人被墮下物件撞击，承建商/雇主应：

- 为该工作进行风险评估及制订适当安全施工程序；
- 以适合的屏障、围栏、覆盖物或底护板在楼边或孔洞设置防护，以防止任何物料越过或经由边缘或孔洞墮下；
- 确保没有松散的材料放置在或接近楼边或孔洞可致墮下；
- 分隔预见有物件墮下危害的范围，以禁止任何工人进入该危险范围；
- 张贴警告于当眼处，以提醒工人关于正在高处进行的工作及物件墮下的危害；



- 确保每名工人在地盘内已配戴合适的安全帽；以及
- 实施有效的监察和监管，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系统》](#)¹
- [《地盘意外个案简析》](#)¹
- [《地盘工友安全手册》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件