



## 职安警示

### 堕进突出的预留搭接钢筋

1. 意外日期：2013 年 9 月

2. 意外地点：青衣一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名模板工人在爬上一个金属棚架进行搭建木制模板时堕下超过 2 米，被突出的预留搭接钢筋刺毙。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为避免在建筑地盘内从高处堕下及被突出的预留搭接钢筋刺伤的危害，从事高处工作的承建商/雇主应：

- 委任合格人士为该工作进行风险评估及制订合适的安全施工程序；
- 为每个工作地点提供并保持适当和足够的安全进出口；
- 在可行情况下，确保该工作使用适当的棚架及工作台；
- 确保工作台设置适当的护栏及底护板；
- 若使用工作台为不切实可行，确保工人使用合适的防堕装置；



- 使用适当的保护盖或木槽以防护所有突出的预留搭接钢筋的末端；以及
- 实施有效的监察和监管制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

## 5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》<sup>1</sup>](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

---

<sup>1</sup>按此检视文件