



职安警示

被堕下的钻桩套管击毙

1. 意外日期：2013 年 12 月

2. 意外地点：一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一条钻桩套管于一部履带式起重机被错误降下，击毙一名烧焊工人。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止工人在吊运操作期间被堕下物件撞击，承建商／雇主应：

- 委任合格人员进行风险评估，并充分考虑起重机的操作、工地布局及工作环境；
- 制订及实施有效的安全管理制度，其中包括以下：
 - 以合适的路障将工人分隔于起重机的操作区外；
 - 严格的通道管控措施，并张贴适当的告示以避免未被授权人士进入操作区；
 - 派驻讯号员，为对附近范围没有清晰无阻视野的起重机操



作员，发出有效的讯号；以及

- 在吊运操作开始前，提供一个有效通讯系统予所有参与吊运操作的工作人员；
- 就吊运操作的安全工作系统，给起重机操作员及工人提供所需的资料、训练及指导；以及
- 实施有效的监察和监管，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《工厂及工业经营\(起重机械及起重装置\)规例简》¹](#)
- [《安全使用流动式起重机工作守则》¹](#)
- [《地盘意外个案简析系列 - 流动式起重机》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件