



职安警示

被倒行的泥头车辗过

1. 意外日期：2013 年 11 月

2. 意外地点：大埔一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名女工在一条兴建中的车路上遭一辆正在倒车的三十吨泥头车辗毙。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止工人在进行道路工作时被流动车辆撞倒，承建商／雇主应：

- 委任合格人员进行风险评估，尤其注意流动车辆的操作、工地布局、工作环境及交通管制；
- 制订及实施有效的交通管理制度，其中包括以下：
 - 以合适的路障将工人分隔于流动车辆的操作区外；
 - 实施严格的通道管控措施，并张贴适当的告示以避免未获授权人士进入流动车辆操作区；
 - 在可行情况下，采取单向交通行车制度以避免倒车；



- 派驻讯号员，向对附近范围尤其在倒车时没有清晰无阻的视野的车辆操作员，发出有效的讯号；
 - 为流动车辆安装适当的安全装置：如闭路电视以增加车辆操作员的视野范围，尤其是该车辆后面的情况，以及在倒车时发出视听警号的装置，以警惕在附近工作的人士，并妥善维修该等安全装置；
 - 在行车路线上竖立车速限制的标志及安装路脊或其它类似的装置，以限制车速；
 - 安装适当的标志及装置，以警惕车辆操作员地盘内正在进行道路工程；以及
 - 确保每名工人在地盘内穿着高能见度或反光背心，让车辆操作员能容易识别他们；
- 给工人提供关于操作流动车辆的安全工作系统及交通管理措施的足够资料、训练及指导；以及
 - 实施有效的监察和监管，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《安全工作系统》¹](#)
- [《工厂及工业经营\(负荷物移动机械\)规例简介》¹](#)
- [《在建筑地盘安全使用负荷物移动机作搬土工作指引》¹](#)

¹按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。