



职安警示

被货车撞倒

1. 意外日期：2015 年 10 月

2. 意外地点：一个楼宇建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在楼宇建筑地盘入口被一辆货车撞毙。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止地盘内的车辆危及工人，承建商 / 雇主应：

- 委任合格人士进行针对相关工作的风险评估，并充分考虑地盘布局、交通路线、工作环境及地盘内工人的移动情况；
- 制订及实施有效的交通管理系统，这包括但不限于以下各项：
 - 以合适的屏障将行人与车道分隔，特别是位于狭窄的空间或交通繁忙的地点，如地盘入口；
 - 在当眼处张贴告示，要求行人使用行人专属通道，并实施严格的通道管控措施，以避免未获授权人士进入行车路线；
 - 在行车路线上竖立车速限制的标志及安装路丘或其他类似的装置，以限制车速；



- 派驻讯号员向对其工作范围附近缺乏清晰无阻视野的司机发出有效的讯号；
- 确保讯号员在指挥交通时穿着高能见度或反光背心；
- 确保在建筑地盘内行驶的车辆，只由持有所属车辆类别的有效驾驶执照的司机驾驶；
- 就有关地盘的交通管理系统，向所有工人提供足够的资料、指导及训练；以及
- 制订及实施有效的监察及监管制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 參考資料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《在建筑地盘安全使用负荷物移动机作搬土工作指引》](#)¹
- [《资料、指导及训练 5 部曲》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件