



## 職安警示

### 墮進突出的預留搭接鋼筋

1. 意外日期：2013 年 9 月

2. 意外地點：青衣一個建築地盤

3. 意外摘要：

一名模板工人在爬上一個金屬棚架進行搭建木製模板時墮下超過 2 米，被突出的預留搭接鋼筋刺斃。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為避免在建築地盤內從高處墮下及被突出的預留搭接鋼筋刺傷的危害，從事高處工作的承建商/僱主應：

- 委任合資格人士為該工作進行風險評估及制訂合適的安全施工程序；
- 為每個工作地點提供並保持適當和足夠的安全進出口；
- 在可行情況下，確保該工作使用適當的棚架及工作台；
- 確保工作台設置適當的護欄及底護板；
- 若使用工作台為不切實可行，確保工人使用合適的防墮裝置；



- 使用適當的保護蓋或木槽以防護所有突出的預留搭接鋼筋的末端；以及
- 實施有效的監察和監管制度，以確保工人嚴格遵從上述的安全措施。

## 5. 參考資料：

- [《建築地盤\(安全\)規例VA部有關安全工作地方的條文簡介》<sup>1</sup>](#)
- [《安全帶及其繫穩系統的分類與使用指引》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

---

<sup>1</sup>按此檢視文件