



职安警示

从流动金属梯堕下

1. 意外日期：2017 年 9 月

2. 意外地点：一个露天贮物场

3. 意外摘要：

一名从事风柜清洁工作的工人使用流动金属梯从风柜顶爬回地面时，堕下约 2 米。该名工人头部严重受伤，并在同日死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止任何人从高处堕下，从事作业装置保养或维修的东主 / 雇主应：

- 委任合格人士就相关工作进行针对性风险评估，在充分考虑其工作性质、作业装置的大小及工作环境所涉及的影响后，找出所有与工程有关的潜在危害，尤其针对离地工作；
- 根据风险评估的结果，制定符合安全法例及相关工作守则的安全施工方案及程序；
- 在每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 在可能的情况下，避免进行离地工作，例如使用特别设计的手工具，令有关工作可于地面上完成；



- 如不能避免离地工作，应提供并确保工人 / 雇员在离地工作时使用适用于该情况的合适工作平台或其他作承托用的安全设施，例如升降工作台；
- 在进行轻便工作时，如因工作环境的限制（例如狭窄的工作空间）而未能搭建合适的工作平台或其他作承托用的安全设施，则应提供并确保工人使用合适的梯台或功夫凳；
- 提供符合安全标准并设有 Y 型帽带的安全帽予每名参与工作的工人 / 雇员，确保他们工作时配戴并把帽带扣好；
- 向所有参与有关工作的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉有关的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督及管理制度，以确保上述的安全措施得以落实。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)
- [《离地工作的安全指引》-建造业议会¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。