



职安警示

被夹毙于夹斗车的倾卸斗底

1. 意外日期：2017 年 1 月

2. 意外地点：一个土木工程地盘

3. 意外摘要：

一名操作员于升起的夹斗车倾卸斗下方进行维修工作时，被夹毙于夹斗车车架与突然下降的倾卸斗之间。

4. 给拥有人 / 承建商 / 雇主的职安警示：

为确保在作业装置（例如夹斗车）的倾卸斗底下进行检查、维修或修理工作的工人 / 雇员的安全和健康，作业装置的拥有人 / 承建商 / 雇主应提供及维持一个安全的工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士就作业装置的检查、维修或修理工作进行针对性风险评估，在充分考虑其工作性质及周边工作环境涉及的影响后，找出所有相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，为作业装置的检查、维修或修理工作制定安全施工方法及程序，须特别强调在作业装置升起的倾卸斗底下方工作所需的安全措施；
- 在进行检查、维修或修理工作时，确保使用具足够负载能力的支撑装置承托升起的倾卸斗，并能够锁定在适当位置，以防止该装置意外滑动或移位，从而导致倾卸斗有任何移动；



- 确保支撑装置的设计、构造及安装符合相关的国际标准及依循制造商的规格 / 指示；
- 为倾卸斗底下方进行的工作划设作业区并妥善围封，实行严格的进入管制措施及于当眼位置张贴适当的警告告示，以阻止未获授权的人进入作业区；
- 确保用作操控倾卸斗升降的每一控制杆、手掣或类似装置须构造良好及安装在适当位置，以避免意外地被触动，并以清晰标记显示其用途及操作模式；当有工作于倾卸斗底下方进行时，禁止未获授权的人触及该等控制装置；
- 确保作业装置的检查、维修或修理工作由具相关训练和实际经验的人进行；
- 向所有参与工作的操作员及工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关工作的安全施工程序及安全措施；以及
- 订立及实施有效的监督制度，以确保上述的安全措施得以落实。

5. 参考资料：

- [《安全操作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。