



职安警示

泥土倒塌

1. 意外日期：2012 年 5 月

2. 意外地点：大榄一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人在路面下约 2.7 米进行挖掘一条公用事业隧道时，遭塌下的泥土压毙。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止泥土倒塌的危害，从事坑道/隧道挖掘工程的承建商/雇主应：

- 找出有关的危害及评估泥土倒塌的风险，以订定适当的管制措施，包括坑边采用台阶式或安全角度开挖、安装合适的支撑或保护屏等；
- 根据有关的风险评估制订安全施工方案；
- 执行相关的管制措施；以及
- 实施有效的监督制度，以确保上述的措施得以遵从。



5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全作系统》](#)¹
- [《建筑地盘\(安全\)规例挖掘工程及一般工作安全条文简介》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件