



职安警示

遭一辆维修中的旅游巴士压毙

1. 意外日期：2012 年 8 月

2. 意外地点：元朗一个车辆维修工场

3. 意外摘要：

一名车辆维修工人在一辆旅游巴士车底工作时，遭突然塌下的巴士压毙。

4. 给东主／雇主的职安警示：

从事汽车维修工作的东主/雇主应就车底维修工作制定及实施一套安全工作系统，包括以下的安全措施：

- 车辆须停放在坚固平坦的地面上；
- 没有升起的车辆轮子已稳固地楔妥；
- 适当地使用正确的设备如具有足够负荷量的油压千斤顶把车辆升起；
- 应使用合适的设备，如车轴承托支架，在正确的位置把车辆承托，不应单靠千斤顶承托车辆；
- 在进行车底工作前，车辆须稳固地放置在承托支架上；
- 定期检查及确保千斤顶及承托支架维持在良好状况；



- 工人曾接受适当训练及具备相关的知识和经验； 以及
- 设有有效的监控及监督制度，以确保上述的措施得以遵从。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全操作系统》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件