



## 职安警示

### 踏穿以易破碎物料造成的屋顶堕下

1. 意外日期：2012 年 11 月

2. 意外地点：元朗一个装修地盘

3. 意外摘要：

一名工人在一间单层构筑物屋顶上装设天窗时，踏穿以易破碎物料造成的屋顶，堕下约 6 米死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止踏穿以易破碎物料造成的屋顶以致从高处堕下，承建商/雇主应：

- 为在此物料造成的屋顶上工作进行风险评估及制订安全施工程序；
- 在可行范围内尽量避免在此类型的屋顶上工作及采取一些较为安全的工作方法，如使用合适的工作平台在屋顶下工作；
- 若工作不能在屋顶下进行而工人需要通往屋顶顶部时，使用流动式升降工作台让工人能够在该工作台内工作而不需要站在屋顶上；
- 若不可避免在此类型的屋顶上工作，须为屋顶周边加设防护及



在屋顶上使用临时工作台以分散负荷；否则，须提供适当的防堕装置，并实施有效的监管制度，以确保工人充分及正确地使用该等防堕装置；

- 张贴告示于当眼处以提醒工人堕下的危害；以及
- 实施有效的监察制度，以确保工人严格遵从上述的安全防预措施。

## 5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》<sup>1</sup>](#)
- [《安全工作系统》<sup>1</sup>](#)
- [《风险评估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《装修工程安全指引》<sup>1</sup>](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》<sup>1</sup>](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

<sup>1</sup>按此检视文件