



職安警示

進行滲漏測試時遇溺

1. 意外日期： 2025 年 8 月
2. 意外地點： 一棟住宅樓宇的天台
3. 意外摘要：

一名防水工程工人在一棟住宅樓宇的天台進行防水工程滲漏測試期間，在排放染色水時，其左臂被卡在排水口內，導致臉部被水淹沒並遇溺。他於 13 天後離世。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止從事滲漏測試工作的任何工人遇溺，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，包括以下預防措施：

- 於排水口安裝防護格柵或濾網，以防止意外接觸排水口，從而消除因吸力所引致的風險；
- 提供適當的機械工具或合適的裝置，以移除排水口的障礙物或蓋板，並嚴禁工人以徒手伸入排水口內；
- 禁止工人進入或逗留於正在排放染色水的區域；
- 根據風險評估的結果，並充份考慮工作的性質及工作環境，為滲漏測試工作制定安全施工方案及工序；
- 制定及實施一個滲漏測試工作的有效監察及控制制度；以及
- 向所有工人提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們



熟悉相關的安全施工程序及安全措施。

5. 參考資料¹：

- [《安全工作系統》](#)
- [《風險評估五部曲》](#)
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件