



职安警示

被挖土机弹出的硬物击中

1. 意外日期： 2025 年 12 月

2. 意外地点： 一个建筑地盘

3. 意外摘要：

一名吊索工人在等待挖土机沿行车通道驶过时，怀疑被移动中的挖土机履带弹出的细小硬物击中颈部。他被送往医院后，于同日证实死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止任何工人被挖土机所危害，承建商／雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 在合理切实可行范围内，以适当的屏障划设及围封挖土机的操作区域，并展示警告告示，及采取管制措施以防止未获授权的人进入该围封范围；
- 为工人提供及维持安全通道，该通道须与移动的挖土机分隔，并使用适当的屏障及标志加以划分；
- 依据制造商的指示检查及妥善保养挖土机，以确保其处于安全工作状态；
- 制定及实施一个有效的使用挖土机监察及控制制度；以及
- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。



5. 参考资料¹：

- [《安全使用挖土机工作守则》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士採取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件