



职安警示

在升降机槽内被金属盖击中

1. 意外日期： 2026 年 5 月
2. 意外地点： 一幢住宅大厦
3. 意外摘要：

一名升降机维修工人在升降机槽内进行升降机现代化改造工程期间，被一块从该幢住宅大厦升降机房堕下的金属盖击中头部。该工人当场证实死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止任何工人在升降机槽内进行升降机现代化改造工程时被堕下的物件击中，承建商及雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 确保升降机工作获完善安排和协调，以避免不兼容的活动同时进行；
- 以合适的覆盖物防护所有未加防护的楼层孔洞；
- 确保升降机工作是由具备相关实质训练及实际经验的合格人士直接监督下安全地进行；
- 确保只雇用具备足够知识、技能及经验的合格升降机工程人员进行升降机工作；
- 确保为所有参与升降机工作的人员提供足够及合适的通讯方法和设备，例如流动电话或无线对讲机，并妥善维修保养，



以便在整个工作过程中的有效协调及沟通；

- 制定及实施一个有效的升降机现代化改造工程监察及控制制度；以及
- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹：

- [《工作安全守则（升降机及自动梯）》](#)
- [《升降机工程及自动梯工程实务守则》](#)
- [《升降机的负责人手册》](#)
- [《升降机安装、保养及维修工作致命意外个案集》](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件