



职安警示

在升降机槽内被缆索夹具击中

1. 意外日期： 2025 年 12 月
2. 意外地点： 一幢商业大厦的升降机槽
3. 意外摘要：

一名升降机工人在升降机槽内 1 楼位置的金属棚架上进行钢缆索更换工作时，头部遭从 32 楼机房的一个吊重滑轮组上脱落的缆索夹具击中。导致头部严重受伤，于翌日不治身亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止任何工人在升降机槽内进行钢缆索更换工作时被堕下的物件击中，承建商／雇主应提供及维持一个安全工作系统，包括但不限于以下预防措施：

- 确保升降机工作获完善安排和协调，以避免不兼容的活动同时进行；
- 确保升降机工作是由具备相关实质训练及实际经验的合格人士直接监督下安全地进行；
- 以合适的覆盖物防护所有未加防护的楼层孔洞；
- 确保只雇用具备足够知识、技能及经验的合格升降机工程人员进行升降机工作；
- 依据制造商的指示，确保钢缆索及相关组件牢固地安装；



- 确保正确使用合适工作平台进行钢缆索更换工作；
- 确保每一个工作平台在首次使用前及定期在不多于 14 天内，须由合资格的人检查及获确认处于安全备用状态才可使用；
- 制定及实施一个有效的钢缆索更换工作监察及控制制度；以及
- 向所有相关工人提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施。

5. 参考资料¹：

- [《工作安全守则（升降机及自动梯）》](#)
- [《升降机工程及自动梯工程实务守则》](#)
- [《升降机的负责人手册》](#)
- [《升降机安装、保养及维修工作致命意外个案集》](#)
- [《高处工作安全概览》](#)
- [《建筑地盘\(安全\)规例》第VA部有关安全工作地方的条文简介](#)
- [《安全工作系统》](#)
- [《风险评估五部曲》](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。