



## 职安警示

### 从货车堕下

1. 意外日期： 2023 年 1 月

2. 意外地点： 马路旁

3. 意外摘要：

一名男工在货车上处理盛载垃圾的塑胶袋，他怀疑从货车尾板堕下至地面，并于同日离世。

4. 给货车拥有人 / 雇主的职安警示：

为防止在货车上进行装卸及处理物料的工人 / 雇员由高处堕下，货车的拥有人 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有在物料装卸及处理过程中的潜在危害，尤其针对那些可让工人 / 雇员在工作或逗留时从高处堕下的地方；
- 根据风险评估的结果、物料的大小和形状及货车车斗内的工作环境，制定安全施工方案及工作程序；
- 为货车上的任何工作地点提供适当和足够的安全进出口，并确保工人 / 雇员正确使用该等安全进出口；
- 确保已采取足够的安全预防措施以防止工人 / 雇员由高处堕下，例如向每名工人 / 雇员提供有效的防堕系统，并确保



他们工作时使用；

- 于合适位置贴上显眼的警告带，以提醒工人/雇员注意堕下的危害；
- 向所有有关工人 / 雇员提供所需的安全数据、指导及训练，并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

## 5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《安全工作系统》](#)<sup>1</sup>
- [《安全指引 — 预防被货车尾板夹伤的危害》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职安警示旨在發生严重意外后，尽早提醒有关人士採取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

註：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

<sup>1</sup> 按此检视文件