



职安警示

被夹于两部挖土机之间

1. 意外日期： 2023 年 11 月
2. 意外地点： 一个建筑地盘
3. 意外摘要：

一名操作员在检查一部挖土机的附件时，他被另一部挖土机撞倒并被夹于两部挖土机之间。他身体多处受伤，并在同日死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为确保从事检查作业装置(如挖土机)的工人 / 雇员的安全，承建商 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑所有有关因素后，包括工作环境及相关作业装置，找出所有与该工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果和合乎安全法例、相关工作守则及安全指引的要求下，为检查作业装置工作制定安全施工方案及程序；
- 在合理切实可行范围内，划设及围封检查作业装置的区域，并展示适当的警告告示，及采取管制措施以禁止未获授权的人进入被围封的区域；
- 确保检查作业装置工作由具有相关训练和实际经验及备有



足够有关检查作业装置工作安全知识的人进行；

- 确保每名工人 / 雇员在检查作业装置的操作区域已穿着高能见度或反光背心；
- 向所有相关工人 / 雇员提供足够安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督及管理制度，以确保上述所有安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件