



職安警示

被夾於兩部挖土機之間

1. 意外日期： 2023 年 11 月
2. 意外地點： 一個建築地盤
3. 意外摘要：

一名操作員在檢查一部挖土機的附件時，他被另一部挖土機撞倒並被夾於兩部挖土機之間。他身體多處受傷，並在同日死亡。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為確保從事檢查作業裝置(如挖土機)的工人／僱員的安全，承建商／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統應包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮所有有關因素後，包括工作環境及相關作業裝置，找出所有與該工作相關的潛在危害；
- 根據風險評估的結果和合乎安全法例、相關工作守則及安全指引的要求下，為檢查作業裝置工作制定安全施工方案及程序；
- 在合理切實可行範圍內，劃設及圍封檢查作業裝置的區域，並展示適當的警告告示，及採取管制措施以禁止未獲授權的人進入被圍封的區域；



- 確保檢查作業裝置工作由具有相關訓練和實際經驗及備有足夠有關檢查作業裝置工作安全知識的人進行；
- 確保每名工人／僱員在檢查作業裝置的操作區域已穿著高能見度或反光背心；
- 向所有相關工人／僱員提供足夠安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監督及管理制度，以確保上述所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《資料、指導及訓練5部曲》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件