



職安警示

於屋頂鋪設金屬覆蓋層時從高處墮下

1. 意外日期： 2018 年 4 月
2. 意外地點： 一個翻新中的汽車維修工場
3. 意外摘要：

一名工人在一個正進行翻新的汽車維修工場的金屬構築物頂鋪設金屬覆蓋層時，從屋頂的孔洞墮下約 7 米至地面，該工人頭部嚴重受傷，並於翌日離世。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員從高處墮下，在危險地方，如構築物的屋頂進行建造工程的承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮將要執行的工作性質及工作環境後，找出所有與工作相關的潛在危害，尤其針對那些可引致工人從高處墮下的危險地方；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例及相關指引的安全施工方案及程序；
- 在每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並妥為維修；
- 於未設防護的危險邊緣或孔洞架設適當護欄或覆蓋物，以防止任何人從上述邊緣或孔洞墮下；



- 如必須在危險地方工作，但架設護欄或覆蓋物屬不切實可行，須設置有效的防墮系統作防墮用途。須向每名從事相關工作的工人／僱員提供合適的安全吊帶，確保他們於工作期間從安全地點開始把身上的安全吊帶持續繫於適當和穩固繫穩系統，並確保每名工人／僱員於工作期間正確使用有關安全設備；
- 為每名工人／僱員提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》¹](#)
- [《風險評估五部曲》¹](#)
- [《建築地盤\(安全\)規VA例部有關安全工作地方的條文簡介》¹](#)
- [《安全帶及其繫穩系的分類與使用指引》¹](#)
- [《高處工作意外致命個案集》¹](#)

¹ 按此檢視文件



免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。