



## 職安警示

### 從木梯墮下

1. 意外日期：2018 年 8 月

2. 意外地點：一所營舍

3. 意外摘要：

一名從事冷氣機更換工作的工人，在使用密封劑填封冷氣機與窗框的縫隙時，懷疑從翻倒的木摺梯上墮下至地面。該工人頭部嚴重受傷，並其後傷重死亡。

4. 給東主／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員從高處墮下，從事冷氣工程或其他離地工作的東主／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有與該工作相關的潛在危害，尤其針對離地工作；
- 根據風險評估的結果，制定符合安全法例、認可安全標準及指引的安全施工方案及程序；
- 在每個工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並妥善維修；
- 在切實可行範圍內，為工作提供並確保工人正確使用合適的工作平台，及避免使用梯子；



- 在進行輕便工作時，如因工作環境的限制（例如狹窄的工作空間）而未能搭建合適的工作平台或其他作承托用的安全設施，則應提供並確保工人使用合適的梯台或功夫橈；
- 為每名工人／僱員提供適當並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉相關的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

## 5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)<sup>1</sup>
- [《風險評估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《資料、指導及訓練 5 部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《高處工作安全概覽》](#)<sup>1</sup>
- [《高處工作意外致命個案集》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。