



職安警示

被墮下石屎廢料擊斃

1. 意外日期： 2019 年 7 月
2. 意外地點： 一個樓宇建築地盤
3. 意外摘要：

一名工人在一幢興建中的樓宇外圍地面上進行墨斗工作時被墮下的石屎廢料擊斃。當時，部分架設在該樓宇外牆高層位置的竹棚架及保護網已被拆除。

4. 給承建商／僱主的職安警示：

為防止任何工人／僱員在建築地盤內遭墮下的任何物件擊中，承建商／僱主應：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質、工作環境及在附近正進行的工程所涉及的影響後，找出所有與該工作有關的潛在危害，尤其針對物件墮下的危害；
- 根據風險評估的結果，並在合乎安全法例、相關工作守則及指引的要求下，制定安全施工方案及程序；
- 當樓宇外牆架設了棚架時，須確保沒有任何可從高處墮下的鬆散物料放置或堆疊在或接近該外牆棚架；



- 當可預見有物件墮下的危害時，應封鎖、圍封或其他方式嚴禁任何工人／僱員進入有關危險範圍；
- 在當眼處張貼告示，提醒工人有關物件墮下的危害；
- 為每名涉及相關工作的工人提供合適並附設帽帶的安全帽，並確保他們在工作期間適當地配戴；
- 向所有工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及相關的安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保所有安全措施得以嚴格遵從。

5. 參考資料：

- [《安全工作系統》](#)¹
- [《風險評估五部曲》](#)¹
- [《安全帽的揀選、使用及保養指引》](#)¹

免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

¹ 按此檢視文件