职安警示

从木梯堕下

1. **意外日期：**2018 年 8 月

2. **意外地点：**一所营舍

3. **意外摘要：**

一名从事冷气机更换工作的工人，在使用密封剂填封冷气机与窗框的缝隙时，怀疑从翻倒的木折梯上堕下至地面。该工人头部严重受伤，并其后伤重死亡。

4. **给东主／雇主的职安警示：**

为防止任何工人／雇员从高处堕下，从事冷气工程或其他离地工作的东主／雇主应：

- 委任合资格人士进行针对性的风险评估，在充分考虑其工作性质及工作环境所涉及的影响后，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其针对离地工作；
- 根据风险评估的结果，制定符合安全法例、认可安全标准及指引的安全施工方案及程序；
- 在每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并妥善维修；
- 在切实可行范围内，为工作提供并确保工人正确使用合适的工作平台，及避免使用梯子；

- 在进行轻便工作时，如因工作环境的限制（例如狭窄的工作空间）而未能搭建合适的工作平台或其他作承托用的安全设施，则应提供并确保工人使用合适的梯台或功夫櫈；

- 为每名工人／雇员提供适当并附设帽带的安全帽，并确保他们在工作期间适当地配戴；

- 向所有工人／雇员提供所需的安全资料、指导及训練，并确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施；以及

- 制定及实施有效的监察及控制制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- 《安全工作系统》[1]
- 《风险评估五部曲》[1]
- 《资料 、指导及训练 5 部曲》[1]
- 《高处工作安全概览》[1]
- 《高处工作意外致命个案集》[1]

****

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。