职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department

职安警示

工人被夹毙于货物与金属滑动门之间

1. **意外日期：** 2018 年 3 月

2. **意外地點：** 一个仓库

3. **意外摘要：**

一名工人在仓库内进行货物装卸工作时被夹于由动力输送系统运送中的货物与一道闭上的金属滑动门之间。他的身体受到严重伤害，及后去世。

4. **給東主 / 僱主的職安警示：**

为确保从事涉及使用动力输送系统处理货物的工人 / 雇员的安全，东主 / 雇主应提供及维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合资格人士就使用动力输送系统处理货物的工作进行针对性的风险评估，在充分考虑有关工作的性质、工作环境、工作地点的布局位置、动力输送系统的操作及货物的运送路径后，找出所有与该工作相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，制定使用动力输送系统处理货物的安全施工方案及程序；
- 在切实可行的情况下，指定和划设进行货物处理操作的危险区域及/或使用合适的屏障围封该区域，并实行严格管制措施以避免未获授权人士进入该区；
- 确保动力输送系统只由具备足够的经验和能力的合资格人士操作；

- 设立有效的监控系统以确保除非货物运送路径上没有任何工人，否则不得有货物在移动；
- 确保货物处理工作有妥善的计划和协调，以避免不兼容的工作活动同时进行；
- 确保动力输送系统，包括所有安全装置和传感器应有适当的效能测试及妥善的保养；
- 向所有有关的工人／雇员提供相关的安全资料、指导及所需的训練，以确保在操作该系统时已采纳相关的安全工作规定；
- 制定及实施有效的监督及管理制度，以确保上述所有的安全措施得以严格遵从。

5. 参考資料：

- 《安全工作系统》[1]
- 《风险评估五部曲》[1]
- 《资料、指导及训练 5 部曲》[1]

****

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的数据只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。数据使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关数据是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的数据而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关数据，会在有需要时加以补充或修订。

[1] 按此检视文件