



职安警示

从兴建中的金属平台堕下

1. 意外日期：2017 年 3 月

2. 意外地点：在一个工场内

3. 意外摘要：

一名工人从兴建中的金属平台上的空隙堕下超过 7 米至地面。他严重受伤及后死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员在兴建中的构筑物从高处堕下，承建商 / 雇主应：

- 委任合格人士进行针对性风险评估，在充分考虑工作性质及相关的工作环境后，找出所有与建筑工程有关的潜在危害，尤其针对离地工作；
- 根据风险评估的结果，制定适当的安全施工方案及程序；
- 在每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 在适当情况下，为任何需要离地进行的工作提供合适的棚架及工作平台如流动升降工作台，并确保所有有关工人在工作时正确地使用该等设备；



- 确保所有有任何人可沿其边缘堕下 2 米或更多的危险边缘、孔洞或空隙妥为围封或覆盖；
- 若提供合适的棚架及工作平台，或在危险边缘、孔洞或空隙加设防护是不合理地切实可行，须安装防堕系统，向每名从事工作的工人 / 雇员提供适当的安全吊带，确保工人在工作期间从安全地点开始把身上的安全吊带持续系于适当的系稳系统；并须采取步骤，确保每名工人正确使用防堕系统；
- 提供符合安全标准而又设有下颌带的安全帽予每名参与工作的工人 / 雇员，确保他们工作时配戴并把下颌带扣上；
- 向所有参与工作的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，并确保他们熟悉有关的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督及管理制度，以确保上述的安全措施得以落实。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)

¹按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。