



## 职安警示

### 安装天窗玻璃嵌板时从高处堕下

1. 意外日期：2018 年 1 月
2. 意外地点：一所正进行改建的医院
3. 意外摘要：

一名工人在安装天窗玻璃嵌板时，从天窗孔洞堕下约 6 米至平台。该工人头部严重受伤，并于翌日离世。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员从高处堕下，参与建造工程涉及危险地方，如建筑物天窗的东主 / 雇主应：

- 委任合资格人士就相关工作进行针对性的风险评估，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其针对那些可引致工人从高处堕下的危险情况；
- 根据风险评估的结果，制定符合安全法例及相关指引要求的安全施工方案及程序；
- 在每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并妥为维修；
- 于未设防护的危险边缘或孔洞架设适当护栏或覆盖物，以防止任何人从上述边缘或孔洞堕下；
- 安装有效的个人防堕系统于必须工作但不切实可行架设护栏或覆盖物的危险边缘或孔洞作防堕用途。另须向每名从事相关工作的工人 / 雇员提供合适的安全吊带，确保他们于工作期间从安全地点开始把身上的安全吊带持续系于适当和稳固系稳系统，并确保每名工人 / 雇员于工作期间正确使用有关安全设备；



- 提供符合安全标准并设有帽带的安全帽予每名参与工作的工人 / 雇员，确保他们工作时配戴并把帽带扣好；
- 向所有参与工作的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，以确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督及管理制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

## 5. 参考资料：

- [《安全工系统》<sup>1</sup>](#)
- [《风险评估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》<sup>1</sup>](#)
- [《高处工作意外致命个案集》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

<sup>1</sup> 按此检视文件