



职安警示

从天台堕下

1. 意外日期：2017年9月
2. 意外地点：一幢住宅楼宇的天台
3. 意外摘要：

一名工人在一幢住宅楼宇的天台进行虫鼠防治工作时，于未设防护的天台边缘堕下至平台死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员从高处堕下，在危险地方进行任何工作前，例如楼宇的天台，东主 / 雇主应：

- 委任合格人士就相关工作进行针对性的风险评估，找出所有与该工作相关的潜在危害，尤其针对那些将会有工人工作并可能从高处堕下的危险地方；
- 根据风险评估的结果，制定符合安全法例及相关工作守则的安全施工方案及程序；
- 为危险地方提供适当和足够的安全进出口，并妥为维修；
- 在危险地方的边缘架设适当护栏，以防止工人 / 雇员从该处堕下；
- 倘若在危险地方的边缘架设护栏是不切实可行而又不能避免在这些危险地方工作，须安装个人防堕系统，向每名从事工作的工人 / 雇员提供适当的安全吊带，确保工人在工作期间从安全地点开始把身上的安全吊带持续系于适当和稳固的系稳系统；并须采取步骤，确保每名工人 / 雇员正确使用；



- 向所有参与工作的工人 / 雇员提供所需的安全资料、指导及训练，以确保他们熟悉相关的安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监督制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《高处工作意外致命个案集》¹](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

注：本职安警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。

¹ 按此检视文件