



职安警示

从玻璃檐篷堕下

1. 意外日期：2014 年 1 月

2. 意外地点：一幢商业楼宇

3. 意外摘要：

一名清洁工人在进行清洗工作时，从玻璃檐篷堕下约 5.5 米死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止从事楼宇清洁工作的人士从高处堕下，承建商/雇主应：

- 为该工作进行特定的风险评估及制订合适的安全施工程序；
- 为每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 在可行范围内，避免在不安全的地方如未设有围封的檐篷上工作，并为该工作采取安全工作方法如使用适当的流动升降工作台和合适工具；
- 若无法避免在未设有围封的檐篷上工作时，在可行情况下，围封所有可引致工人从高处堕下的边缘；
- 若使用工作平台及围封未设有护栏的边缘为不切实可行，提供



并确保工人使用适当的防堕装置；

- 为工人提供适当的资料、训练及指导，以确保其工作的安全；以及
- 发展及实施有效的监察和监管制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《楼宇清洁业工作安全简介》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件