



## 职安警示

### 从升降机机房顶部墮下

1. 意外日期：2013 年 1 月

2. 意外地点：中环一幢商业楼宇

3. 意外摘要：

一名技工在一幢商业楼宇天台的升降机机房顶部加固一条新安装的电视天线时，墮下约 5.5 米死亡。

4. 给雇主的职安警示：

为防止有人从高处墮下，从事构筑物顶部高处工作的雇主应：

- 进行风险评估，以找出及纠正危险状况，包括构筑物顶部未设有效防护的边缘；
- 在可行情况下，确保所有与工作有关的构筑物顶部的边缘已妥善围封；
- 在可行情况下，确保构筑物顶部的每个工作地方已设置适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 若设置围栏及安全进出口为不切实可行，提供适当的防墮装置，并实施有效的监管制度，以确保工人充分及正确地使用该等防墮装置；以及



- 实施有效的监察制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

## 5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《安全工作系统》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

---

<sup>1</sup> 按此检视文件