



职安警示

从阁楼的空隙堕下

1. 意外日期：2014 年 2 月

2. 意外地点：一个兴建中的货仓

3. 意外摘要：

一名工人进行铺砌地板工作时，怀疑穿越阁楼的空隙直堕约 3 米至地面死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，承建商／雇主应：

- 为该工作进行特定的风险评估及制订合适的安全施工程序；
- 为每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 在可行情况下，提供及确保使用适当的棚架或升降工作台；
- 适当围封或覆盖任何危险边缘、孔洞或其他空隙，以防止有人跨过或穿越该处堕下；
- 若使用棚架、工作平台、防护危险边缘、孔洞或其他空隙为不切实可行，提供并确保工人使用适当的防堕装置；以及
- 发展及实施有效的监察和监管制度，以确保工人严格遵从上述



的安全措施。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》¹](#)
- [《职业意外致命个案分析 \(第三集\)》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件