



## 职安警示

### 从木梯堕下

1. 意外日期：2013 年 6 月

2. 意外地点：中环一间教堂

3. 意外摘要：

一名工人在倾斜的行人路上维修教堂入口的伸缩檐篷时，从木梯堕下死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事高处工作的承建商／雇主应：

- 为该工作进行风险评估及制订安全施工程序；
- 使用适当的棚架或工作平台及避免使用流动梯子进行高处工作；
- 确保棚架或工作平台只可在平坦的地面使用，除非它们的设计及构造适合在倾斜表面使用；
- 提供安全使用棚架及工作平台的适当训练及指导给工人；以及
- 实施有效的监察制度，以确保工人严格遵从上述的安全措施。



## 5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《安全工作系统》](#)<sup>1</sup>
- [《工作安全 — 梯子及升降工作平台简介》](#)<sup>1</sup>
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》](#)<sup>1</sup>
- [《地盘意外个案简析》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

---

<sup>1</sup>按此检视文件