



职安警示

被叉式起重车夹毙

1. 意外日期：2014 年 2 月

2. 意外地点：一个楼宇地盘

3. 意外摘要：

一名叉式起重车操作员在使用叉式起重车进行倾倒建筑废料时，被夹毙于该叉式起重车的门架与驾驶室的金属框架之间。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

承建商／雇主应采取足够的步骤，确保叉式起重车的安全使用，包括：

- 委任合格人员进行特定的风险评估，并考虑其操作性质、工地布局及工作环境；
- 制订及实施有效的安全工务系统，其中应确保：
 - 当操作员离开驾驶室时，关掉叉式起重车的引擎及拉紧泊车制动器，并移除车匙或其他启动装置；
 - 当叉式起重车在操作状态时，任何人士不准进入其门架与驾驶室之间的位置；



- 禁止在驾驶室外操作叉式起重车；
 - 任何负荷物恰当堆叠或卸落；以及
 - 叉式起重车及其附件妥善保养，并处于良好操作状态；
- 给叉式起重车操作员及工人提供关于以上安全工作系统的所需资料、训练及指导；以及
 - 实施有效的监察和监管，以确保工人严格遵从上述的安全措施。

5. 参考资料：

- [《工厂及工业经营\(负荷物移动机械\)规例简介》¹](#)
- [《在建筑地盘安全使用负荷物移动机作搬土工作指引》¹](#)
- [《安全使用叉式起重车指引》¹](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件