



职安警示

从流动梯子堕下

1. 意外日期：2013 年 11 月

2. 意外地点：观塘一个装修中的商业单位

3. 意外摘要：

一名工人在安装塑胶喉管于天花时，从木折梯堕下死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从事高处工作时堕下，承建商／雇主应：

- 为该工作进行特定的风险评估及制订安全施工程序；
- 使用适当的工作平台作为该工作的支撑设施及避免使用流动梯子作有关用途；
- 为每个工作地点提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 为工人提供安全使用工作平台的适当训练及指导；以及
- 实施有效的监察和监管，以确保工人严格遵从上述的安全措施。



5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《工作安全 — 梯子及升降工作平台简介》¹](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件