



## 职安警示

### 临时支架倒塌

1. 意外日期：2014 年 7 月

2. 意外地点：一个楼宇建筑地盘

3. 意外摘要：

在进行楼面的混凝土灌注工作时，支撑楼面模板的金属临时支架突然倒塌，导致三名在楼面工作的工人下堕超过四米而受伤。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止临时支架倒塌，承建商／雇主应：

- 为临时支架工作进行针对性的风险评估；
- 制定针对相关工作的施工方案，详述恰当的施工次序及适当的安全控制措施；
- 指派能胜任及具备足够经验的专业工程师设计临时支架，以确保设计符合标准、有足够负载能力及稳定的结构；
- 确保由具备所需的知識、技能和经验的合格的地盘人员及工人进行涉及临时支架的工作；
- 确保在合格的督导员监督下才可进行临时支架搭建、更改、使用或拆卸；



- 确保所搭建或经重大改动后的临时支架由合格人士彻底检查，再由独立稽核工程师覆核后，方可使用；
- 确保总承包商、次承包商及设计工程师之间的安全责任清晰界定，并令彼此间能有效协调和沟通；
- 若临时支架出现过度摇晃或移位的情况，应即时停止在该临时支架上或附近的工作，直至确定找出问题所在，复修及经合格人士及独立稽核工程师证实安全可继续使用，方可复工；以及
- 订立及实施有效的监察及监控系统，确保上述的安全措施及注意事项得到严格及完全地遵从。

## 5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)<sup>1</sup>
- [《安全工作系统》](#)<sup>1</sup>
- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》](#)<sup>1</sup>
- [《金属棚架工作安全守则》](#)<sup>1</sup>
- [《工作指南：工作安全\(临时支架—防止倒塌\)》](#)<sup>1</sup>

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

<sup>1</sup> 按此检视文件