



职安警示

被台式钻床的旋转部件缠着

1. 意外日期：2015 年 3 月

2. 意外地点：一间车辆维修工场

3. 意外摘要：

一名工人所穿着的外衣的长衣袖被一部台式钻床的旋转钻咀缠着，引致窒息及随后死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止工人被钻床的旋转部件缠着，东主 / 雇主应：

- 进行针对相关工作的风险评估，并充分考虑其工作性质、使用的机械及工作环境；
- 制定适当的钻床操作安全工作程序，其中须充分考虑风险评估的结果；
- 采取足够的步骤，以避免工人触及机械的危险部件（包括在操作中的钻床的旋转部件），例如在所有危险部件加以有效防护；
- 确保钻床配备有效的开机与停机装置，而该装置的操控掣的设计及构造，须顾及机械的安全操作，及须置于可随时、方便及安全操作之处；



- 确保工人操作钻床时不得穿上宽松衣物或手套；
- 于当眼处张贴警告性告示，以提醒工人会被缠着的危害；
- 为操作钻床的工人提供所需的安全资料、指导及训练；以及
- 制定及实施有效的监察和控制系统，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系统》](#)¹
- [《机械的防护及操作手册》](#)¹

免责声明

本安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件