



职安警示

汽车式升降工作台故障

1. 意外日期：2015 年 2 月

2. 意外地点：马路旁

3. 意外摘要：

一名清洁工人在一部汽车式升降工作台上进行行人天桥外围清理工作时，该升降工作台突然倾侧并靠向一棵树上。当该名工人爬出升降工作台时，堕下约 9 米死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

负责使用汽车式升降工作台的承建商 / 雇主应：

- 委任合格人士进行针对相关工作的风险评估；
- 须充分考虑风险评估的结果，制定符合制造商手册指示的详细安全施工程序及安全预防措施；
- 就汽车的水平度、适当伸展稳定装置和 / 或外伸支架，以及在指定升降工作台操作范围内进行操作的限制，确保制造商的指示得以严格遵守；
- 确保升降工作台在安全操作负荷范围内负载；



- 确保升降工作台由获授权，并曾接受足够的训练和因其所受的实质训练及实际经验而有足够能力的人操作；
- 妥善地保养升降工作台，并确保升降工作台处于安全操作状态；
- 制定适当程序以处理紧急情况；
- 为有关工人提供足够的安全资料、指导及训练；以及
- 实施足够的管理控制和有效监督，以确保有关安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《安全工作系统》¹](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不~~不~~负责。

¹ 按此检视文件