



职安警示

从流动梯子堕下

1. 意外日期：2014 年 7 月

2. 意外地点：一间装修中的餐厅

3. 意外摘要：

一名电工在进行电线接驳工作时，从木折梯堕下死亡。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事电力工作的承建商／雇主应：

- 委任合格人士进行针对相关工作的风险评估及为该工作制定合适的安全施工程序；
- 在切实可行范围内，避免使用梯子作工作用途，而应使用适当的工作平台进行工作；
- 为每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 为有关工人提供相关的安全资料、指导、训练及监督；以及
- 订立及实施有效的监察及监控系统，确保上述的安全措施得以严格及完全遵从。



5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例VA部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《工作安全 — 梯子及升降工作台简介》¹](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

¹ 按此检视文件