



职安警示

从直梯堕下

1. 意外日期：2015 年 5 月

2. 意外地点：一幢装修中的村屋

3. 意外摘要：

一名工人在一幢两层高村屋的外墙安装冷气机时，从一把直梯堕下死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止有人从高处堕下，从事高处工作的承建商 / 雇主应：

- 委任合格人士进行针对相关工作的风险评估，包括考虑有关工作性质及工作环境；
- 为高处工作制定合适的安全施工程序，其中需充分考虑风险评估的结果；
- 在每个工作地方提供适当和足够的安全进出口，并作妥善维修；
- 在切实可行范围内，为高处工作提供适当的工作平台，并确保得以使用，并避免使用梯子；
- 只有使用工作平台为不可行时，才可提供适当的防堕装置并确保其得以恰当使用；



- 确保为有关工人提供相关的安全资料、指导、训练及监督；以及
- 制定及实施有效的监察和控制系统，以确保上述的安全措施得以严格及完全遵从。

5. 参考资料：

- [《建筑地盘\(安全\)规例 VA 部有关安全工作地方的条文简介》¹](#)
- [《工作安全 — 梯子及升降工作平台简介》¹](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件