



职安警示

被履带式起重机辅助吊钩击毙

1. 意外日期：2015 年 4 月

2. 意外地点：一个土木工程地盘

3. 意外摘要：

当一部待拆卸的履带式起重机的辅助吊钩被升起时，该吊钩越过吊臂末端坠下，击中下面的驾驶舱并击毙驾驶舱内的操作员。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为了确保从事流动式起重机拆卸工作(包括准备工作)的工人安全，承建商 / 雇主应提供并维持一个安全工作系统。该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合格人员在展开任何流动式起重机拆卸工序(包括准备工作)前，进行针对相关工作的风险评估；
- 制定详细的拆卸流动式起重机安全工作程序及采取适当的安全措施，其中须充分考虑风险评估结果及起重机制造商的指示；
- 确保所有安全装置如动作限位制停器，均依据制造商指示定期检查及妥善保养，以确定它们处于安全操作状况；
- 委任合格的人为所有限位制停器进行例行目视检查及实际测试，以确保在起重机运作前，该些装置均处于良好状态；



- 指定及妥善围封流动式起重机拆卸区，并张贴合适的警告性告示；
- 确保流动式起重机拆卸工作，由具备所需知识和实际经验的合格的人直接监督下安全地进行；
- 为有关工人提供所需的安全资料、指导及训练，以确保他们熟悉有关安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察和控制系统，以确保上述的安全措施得以严格及完全地遵从。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系统》](#)¹
- [《工厂及工业经营\(起重机械及起重装置\)规例简介》](#)¹
- [《安全使用流动式起重机工作守则》](#)¹
- [《地盘意外个案简析系列 — 流动式起重机》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。