



职安警示

被堕下物件击毙

1. 意外日期：2014 年 8 月

2. 意外地点：一个楼宇建筑地盘

3. 意外摘要：

一名工人于两座楼宇之间的平台工作时，怀疑被堕下的临时支架组件击毙。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止工人遭堕下的任何物件击中，承建商／雇主应：

- 委任合格人士进行针对相关工作的风险评估，以找出地盘内物件堕下的危害，并制定合适的防护措施，以消除或适当控制该危害；
- 使用适合的屏障、围栏、覆盖物或底护板在楼边或孔洞设置防护，以防止任何物料越过或经由边缘或孔洞堕下；
- 确保没有松散物料放置或堆叠在楼边或孔洞附近，防止物料从该处堕下；
- 严禁任何工人进入有物件堕下危害的危险范围，例如封锁或围封该处；
- 张贴警告于当眼处，以提醒工人有关物件堕下的危害；



- 确保每名工人在地盘内已配戴合适的安全帽；
- 为有关工人提供相关的安全训练、资料、指导及监督；以及
- 订立及实施有效的监察及监控系统，确保上述的注意事项得以严格及完全遵从。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全作系统》](#)¹
- [《地盘意外个案简析》](#)¹
- [《地盘工友安全手册》](#)¹

免责声明

本职安警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件