



职安警示

被水管击毙

1. 意外日期：2014 年 11 月

2. 意外地点：一个道路工程地盘

3. 意外摘要：

一捆堆叠在汽车式起重机上将要被卸下的水管突然滑落，击毙一名工人。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

为防止任何人遭堆叠在起重机上的负荷物击中，承建商／雇主应提供并维持一个安全工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合格人士进行针对相关工作的风险评估，并制定一个已充分考虑工作性质、负荷物堆叠方法、起重机稳定性和工作环境的吊运操作计划；
- 委任一名合格人员监管吊运操作；
- 就保持起重机的水平度、适当伸展支撑脚横梁及吊运操作的限制，须遵守起重机制造商的有关指示；
- 除非制造商另有指明，确保起重机在均匀、平坦和坚固的地面上操作；



- 采取足够安全措施，以避免堆叠在起重机的负荷物意外移位；
- 为有关工人提供足够的资料、指导及安全训练；以及
- 制定及实施有效的监察及监管制度，以确保上述的安全措施得以严格遵从。

5. 参考资料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《资料、指导及训练5部曲》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件