



职安警示

被一部机器的有针转轴夹倒

1. 意外日期：2015 年 8 月

2. 意外地点：一间工厂

3. 意外摘要：

当一名工人在清洁一部机器的有针转轴时，被该些旋转有针转轴夹倒及随后死亡。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止机器的危险部件(如机器的旋转打臂、有针滚筒或滚筒)危及工人，在进行机器清洁工作时，东主 / 雇主应：

- 委任合资格人士进行针对相关工作的风险评估，并充份考虑该机器的所有危险部件的危险性及其工作性质；
- 制订安全施工方案及程序，并列明及提供合适的设备或工具供使用，其中须充分考虑风险评估的结果及机器制造商的指示；
- 在机器的所有危险部件加以有效护罩，及避免工人在进行清洁工作时触及机器的危险部件；
- 在进行机器清洁工作时，若不可避免需要暂时移除该机器的危险部件的护罩，应确保在工作前先关掉机器并隔离电源；



- 采取工作许可证制度，以确保所有安全措施得已落实，包括在进行清洁工作前，把机器的电源隔离至不带电；
- 于当眼处张贴警告告示，以提醒工人机器的所有危险部件的危险性；
- 为有关工人提供所需的安全资料、指导及训练，以确保他们熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及实施有效的监察和控制系统，以确保上述的安全措施得以严格及完全遵从。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《机械的防护及操作手册》¹](#)
- [《工厂及工业经营条例\(第 6A 条\)简介—东主的一般责任》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不**不**负责。

¹ 按此检视文件