



职安警示

货柜车被龙门架起重机吊起

1. 意外日期：2014 年 12 月

2. 意外地点：一个货柜码头

3. 意外摘要：

一辆装载货柜的货柜车被龙门架起重机吊离地面，司机在货柜车吊起后不久逃离货柜车的驾驶室。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防止货柜车被龙门架起重机意外吊起，东主 / 雇主应提供及维持一套卸载货柜车上货柜的安全工作系统，其中应包括以下各项：

- 进行针对相关工作的风险评估及制订合适的安全施工程序，以确保货柜车进入货柜卸载区前，所有连接货柜与货柜车拖架的旋锁已被完全开启及维持在开启状况；
- 制定及实施工程控制措施，以确保货柜与货柜车拖架未完全分开前，货柜车上的货柜不会被龙门架起重机吊起；
- 制定及维持有效的预防性维修保养计划，以确保所有安全装置在所有时间均保持在有效操作状况及有效运作；



- 为所有有关操作的人员提供所需的安全资料、指导、训练及监督；以及
- 订立及实施有效的监察系统，以确保上述的安全措施及预防措施得以严格及完全地遵从。

5. 参考资料：

- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全作系统》](#)¹
- [《工厂及工业经营条例\(第6A及6B条\)简介 — 认识你的一般责任》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹ 按此检视文件