



职安警示

被夹斗车的夹斗夹着

1. 意外日期：2016 年 9 月

2. 意外地点：一道路维修工程承建商的仓库

3. 意外摘要：

一名夹斗车操作员被发现在夹斗车近控制板的位置失去知觉，头部遭夹斗夹着。该名工人同日于医院证实死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为确保夹斗车的夹斗在使用时安全，夹斗车的拥有人 / 承建商 / 雇主应提供及维持一个安全的工作系统，该系统应包括，但不限于以下各项：

- 委任合格人士就相关工作进行针对性的风险评估，在充分考虑负荷物的大小、种类和重量、夹斗的容量及附近工作环境后，找出所有与操作夹斗相关的潜在危害；
- 根据风险评估的结果，就操作夹斗制定合适的安全施工方案及程序；
- 委任合格及具经验的督导人员确保有效控制所有与操作夹斗有关的风险；
- 确保夹斗在使用前，经由合格检验员进行测试和彻底检验，及定期由合格的人根据有关安全法例的要求进行检查；



- 确保夹斗操作员及参与相关工作的其他人士尽可能远离夹斗车的液压吊臂 / 悬吊中的夹斗途经的路径；
- 确保操作夹斗的每一控制杆、手掣或其他装置已有清晰标记显示其用途及操作模式；
- 为操作夹斗划设危险区并加以围封，实行严格通道管制措施，并于附近张贴适当的警告告示，阻止未获授权人士进入该区；
- 确保夹斗只由持有相关有效证书的人士操作；
- 向夹斗操作员及参与的工人 / 雇员提供所需的安全数据、指导及训练；并确保他们熟悉相关工作的安全施工程序及安全措施；以及
- 订立及实施有效的监察及监管制度，以确保上述的安全措施得以落实。

5. 參考資料：

- [《安全工作系统》¹](#)
- [《风险评估五部曲》¹](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》¹](#)
- [《安全使用流动式起重机工作守则》¹](#)
- [《起重机械及起重装置的检查、检验和测试指南》¹](#)

¹ 按此检视文件



职业安全及健康部
Occupational Safety and Health Branch
劳工处
Labour Department



免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。