



## 职安警示

### 在填料库内被泥头活埋

1. 意外日期：2016 年 1 月

2. 意外地点：填料库

3. 意外摘要：

一名泥头车司机，遭其泥头车在倾倒建筑物料 / 废料时活埋，该司机在送院后证实不治。

4. 给东主 / 雇主的职安警示：

为防止任何工人 / 雇员在泥头车倾倒建筑物料 / 废料的过程中遭泥头活埋，东主 / 雇主应：

- 委任合资格人士进行风险评估，在充分考虑倾倒建筑物料 / 废料的作业程序及工作环境的影响后，找出所有相关的潜在危害，制定相应的安全施工方案及程序；
- 在进行倾倒作业时，除非已采取有效的安全措施，否则禁止任何人，包括泥头车司机，进入倾倒范围内；
- 于当眼处张贴适当警告告示，以防止未获授权人士进入倾倒区内；
- 确保在坚固和平坦的地面上进行倾倒作业；



- 在可行范围内，禁止司机在倾倒作业过程中离开泥头车的驾驶室；
- 倘若司机需要离开驾驶室执行其他必要的工作，例如开启泥头车尾板的锁杆或清除尾板的堵塞物等，则须确保泥头车的车斗已置于水平位置，以免物料 / 废物卸下；
- 在离开驾驶室前，司机须确保车辆手制已拉起、关掉引擎以及移去车匙，以防止未获授权人士驾驶该车辆；
- 确保操作泥头车的司机均持有适用于该泥头车所属种类有效操作证书及具备相关经验；
- 向工作地点内所有工人 / 雇员及相关人士提供所需的安全资料、指导及训练；
- 确保从事相关工作的工人 / 雇员均熟悉倾倒建筑物料 / 废料的安全施工程序及须采取的安全措施；以及
- 订立及实施有效的监督制度，以确上述的安全措施得以落实。

## 5. 参考资料：

- [《安全工作系统》<sup>1</sup>](#)
- [《风险评估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《资料、指导及训练 5 部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《在建筑地盘安全使用负荷物移动机作搬土工作指引》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

---

<sup>1</sup> 按此检视文件



职业安全及健康部  
Occupational Safety and Health Branch  
劳工处  
Labour Department



### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。