



## 职安警示

### 从有盖行人通道盖顶的塑料面板堕下

1. 意外日期：2016 年 7 月

2. 意外地点：一个屋苑内

3. 意外摘要：

一名清洁工人在有盖行人通道盖顶清理垃圾时，踏破盖顶一块塑料面板，堕下约 3.4 米至地面导致严重受伤，并在数天后死亡。

4. 给承建商 / 雇主的职安警示：

为防同类意外再次发生，承建商 / 雇主应：

- 委任合格人士就有盖行人通道盖顶清理工作进行针对性的风险评估，在充分考虑工作环境及其工作性质后，找出所有潜在危害；
- 根据风险评估的结果，为相关工作制定安全施工方案及程序；
- 严禁工人 / 雇员踏上有盖行人通道盖顶；
- 采取安全措施，使用适当的设备或工具进行工作，如提供合适的工作平台或流动升降工作台，避免工人 / 雇员踏上有盖行人通道盖顶进行工作，并确保工人使用该等设备；
- 在有盖行人通道显眼处张贴告示，禁止工人攀上行人通道盖顶；



- 倘 不能避免攀上有盖行人通道盖顶工作，应确保采取下列安全措施：
  - 提供适当和足够并须妥善维修保养的安全进出口通往有盖行人通道盖顶；
  - 在有盖行人通道盖顶的周边加设防护栏并铺设临时工作台以分散塑料面板的负荷；及
  - 须提供合适的安全吊带予每名进行相关工作的工人 / 雇员，确保他们在工作时穿戴，并从安全位置起，把安全吊带持续系稳于适当和稳固的系稳点或防堕系统上。
- 提供符合安全标准而又设有下颌带的安全帽予每名进行相关工作的工人 / 雇员，并采取所有合理步骤确保他们工作时配戴；
- 向工人 / 雇员提供所需的资料、指导及训练；并确保他们熟悉安全施工程序及安全措施后，才安排他们进行相关工作；以及
- 订立及实施有效的监督制度，以确保必须的安全措施得以落实执行。

## 5. 参考资料：

- [《安全工作系统》<sup>1</sup>](#)
- [《金属棚架工作安全守则》<sup>1</sup>](#)
- [《安全使用动力操作升降工作台指引》<sup>1</sup>](#)
- [《安全带及其系稳系统的分类与使用指引》<sup>1</sup>](#)

---

<sup>1</sup> 按此检视文件



- [《职业意外致命个案分析 \(第二集\)》<sup>1</sup>](#)
- [《高处工作意外致命个案集》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有关人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有关资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

注：本职业安全警示的内容并非详尽无遗，日后如有更多相关资料，会在有需要时加以补充或修订。