



职安警示

被钻探机的背撑击中

1. 意外日期：2014 年 3 月

2. 意外地点：一住宅楼宇对出工地

3. 意外摘要：

一名工人被一部拆卸中的钻探机的一支背撑击中致死。

4. 给承建商／雇主的职安警示：

从事机械拆卸工作的承建商／雇主应制定及保持一个安全的工作系统，当中应包括：

- 委任合格人员为该工作进行针对性的风险评估及制订有关的安全施工程序，并充分考虑机械制造商所定的指示与规格说明，以及以往的测试、检验、维修与保养纪录；
- 以显眼的危害警告告示划分出危险工作区域；
- 为工人提供所需安全资料、指导及训练；以及
- 确保拆卸工作是在合格人员直接及持续的监督下进行。

5. 参考资料：



- [《风险评估五部曲》](#)¹
- [《安全工作系统》](#)¹

免责声明

本职业安全警示旨在发生严重意外后，尽早提醒有人士采取所需的一般安全预防措施，以保障从事类似工作人员的安全。本警示内的资料只属一般指引，不会减轻、限制或取代任何人须依法履行法定职责的法律责任。资料使用人如管理及督导人员应自行评估本警示内的资料，按本身情况决定有资料是否可在作业中应用。如因使用或不使用本警示内的资料而招致任何损失或损害，劳工处概不负责。

¹按此检视文件