



## 職安警示

### 從貨車尾板墮下

1. 意外日期： 2024 年 4 月

2. 意外地點： 一個倉庫

3. 意外摘要：

一名男工從貨車車斗內拉出一板貨物到貨車尾板時，該名工人從尾板上墮下至地面，他的頭部嚴重受傷，並於 3 日後離世。

4. 紿貨車擁有人／僱主的職安警示：

為防止在貨車上進行裝卸及處理貨物的工人／僱員由高處墮下，貨車的擁有人／僱主應提供及維持一個安全工作系統，該系統可能包括，但不限於以下各項：

- 委任合資格人士進行針對性的風險評估，在充分考慮其工作性質及工作環境所涉及的影響後，找出所有在貨物裝卸及處理過程中的潛在危害，尤其針對那些可讓工人／僱員從高處墮下的地方；
- 根據風險評估的結果、貨物的大小和形狀及工作環境，制定安全施工方案及工作程序；
- 為貨車上的任何工作地點提供適當和足夠的安全進出口，並確保工人／僱員正確使用該等安全進出口；
- 確保已採取足夠的安全預防措施以防止工人／僱員由高處墮下，例如向每名工人／僱員提供有效的防墮保護系統，並



確保他們工作時使用；

- 於合適位置貼上顯眼的警告帶，以提醒工人／僱員注意墮下的危害；
- 向所有有關工人／僱員提供所需的安全資料、指導及訓練，並確保他們熟悉安全施工程序及安全措施；以及
- 制定及實施有效的監察及控制制度，以確保上述的安全措施得以嚴格遵從。

## 5. 參考資料：

- [《風險評估五部曲》<sup>1</sup>](#)
- [《安全工作系統》<sup>1</sup>](#)
- [《安全指引 — 預防被貨車尾板夾傷的危害》<sup>1</sup>](#)

\*\*\*\*\*

### 免責聲明

本職安警示旨在發生嚴重意外後，盡早提醒有關人士採取所需的一般安全預防措施，以保障從事類似工作人員的安全。本警示內的資料只屬一般指引，不會減輕、限制或取代任何人須依法履行法定職責的法律責任。資料使用人如管理及督導人員應自行評估本警示內的資料，按本身情況決定有關資料是否可在作業中應用。如因使用或不使用本警示內的資料而招致任何損失或損害，勞工處概不負責。

註：本職安警示的內容並非詳盡無遺，日後如有更多相關資料，會在有需要時加以補充或修訂。

<sup>1</sup> 按此檢視文件