

# ชิ้นส่วนที่อันตรายของเครื่องจักร หรือ โรงงาน

โรงงานหรืออุตสาหกรรม( ป้องกันและการปฏิบัติงานของเครื่องจักร)  
ที่อยู่ภายใต้ข้อบัญญัติ  
ข้อบัญญัติที่ 2 (ตารางที่หนึ่ง)

ข้อบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและอนามัยในที่ทำงาน  
ส่วนที่ 2 (ตารางที่ 1)

**1** ระวังการทำงานของเพลา ข้อต่อ แกนหมุน  
ท่อนเหล็ก และส้อมห้ามแรง

**2** ระวังการถูกหนีบริ้งจากคู่ชิ้นส่วนระหว่างกัน  
ของเครื่องจักรขณะเครื่องทำงาน

**3** ระวังการถูกรูดดึงรั้งจากการสายพานและมู่เต้  
ขณะเครื่องทำงาน

**4** ระวังส่วนของเครื่องจักรที่ยื่นออกมา  
ขณะเครื่องทำงาน

**5** ระวังการขีดขวางการทำงานของชิ้นส่วนเครื่องจักร  
ขณะเครื่องทำงาน

**6** ระวังการถูกรูดดึงจากเหล็กแหลมของระบบลูกสูบ  
ขณะเครื่องทำงาน

**7** ระวังส่วนของแขนปืนในถังเครื่องหล่อที่ปิดโล่ง

**8** ระวังการทำงานของตัวหนอนและเกลียว  
เครื่องหล่อที่เปิดโล่ง

**9** ระวังแรงเหวี่ยงสูงของตะแกรงเครื่องหล่อ  
ขณะเครื่องทำงาน

**10** ระวังเครื่องตัดที่กำลังทำงาน

**11** ระวังการเคลื่อนที่ย้อนกลับของเครื่องมือตัด

**12** ระวังการเคลื่อนที่ย้อนกลับ  
ของเครื่องอัดและแม่พิมพ์

**13** ระวังการเคลื่อนที่ย้อนกลับจากเข็มจักร

**14** ระวังถูกหนีบริ้งระหว่างวงล้อ  
ของแท่นพิมพ์

**15** ระวังส่วนอื่นที่ออกจากเหล็กประทับต่อสายพาน  
และสายรัดที่วิ่งด้วยความเร็วสูง

**16** ระวังการถูกบีบอัดจากแกนราวหรือจุดเชื่อมต่อ  
ของล้อหรือจานล้อที่กำลังทำงาน

**17** ระวังการติดกับดักที่เกิดขึ้นจาก  
เครื่องส่งผ่านอัตโนมัติขณะเครื่องทำงาน



แผนความปลอดภัยและอนามัยในที่ทำงาน  
กรมแรงงาน



<http://www.labour.gov.th>