

اُونچائی پہ کام کے دوران ہر قدم کو محفوظ بنائیے

کام کے چبوتروں کی دھیان سے تختہ بندی
ہونی چاہئے اور ان میں پنچوں کے لیے بھی
تختے لگے ہونے چاہیے۔

زمینی سوراخ یا خالی جگہیں صحیح
طریقے سے ڈھانپنے چاہیے۔

لفٹ سے باہر نکلنے کے راستوں پر گیٹ یا
حفاظتی جنگلے فراہم کرنے چاہیے۔

حفاظتی جنگلے تمام کناروں اور
سیڑھیوں پر فراہم ہونے چاہیے۔

زمینی سوراخ یا خالی جگہیں صحیح
طریقے سے ڈھانپنے چاہیے۔

حفاظتی بند گھاٹ کیساتھ
حفاظت سے جڑے ہونے چاہیے۔